



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
«СИБИРЬ»**

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3, пом. 7, тел / факс (3452) 34-45-25, 34-45-27
E-mail: <http://ic-sibir@bk.ru>

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) **RA.RU.27ЛФ66**

г. Тюмень

«21» марта 2022 г.

Руководителю эксплуатирующей организации
ООО «УК «Дуэт»

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Ястребовым Е.А., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЛИФТТЕХНИК" нач.уч. Шашкова А.С.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ООО «УК «Дуэт» инж. энерг. Щепелина Д.П.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 (ГОСТ Р 53783-2010 - п.70 - Приложения к Письму Росаккредитации "О применении стандарта" №25426/05-ДГ от 15.12.2020).

Идентификационный (заводской, регистрационный) № 235670 (400 кг.).

Адрес установки: г. Тюмень, ул. Федюнинского, дом. 60, корп. -, подъезд 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п.п.	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583 - 2019	Обозначение нормативного документа
	При проверки не выявлено.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий *	
	(дата проверки)	(Ф.И.О.)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2


№ п.п.	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	При проверки не выявлено.		-
			-
			-
			-
			-

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации.

- Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
- Допускается использовать лифт по назначению.

Специалист Ястребов Е.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)



С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
Представитель владельца лифта Щепелин Д.П.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации Шашков А.С.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Настоящий акт подлежит хранению с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
«СИБИРЬ»**

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3, пом. 7, тел / факс (3452) 34-45-25, 34-45-27
E-mail: <http://ic-sibir@bk.ru>

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) **RA.RU.27ЛФ66**

г. Тюмень

«21» марта 2022 г.

Руководителю эксплуатирующей организации
ООО «УК «Дуэт»

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Ястребовым Е.А., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЛИФТТЕХНИК" нач.уч. Шашкова А.С.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ООО «УК «Дуэт» инж. энерг. Щепелина Д.П.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 (ГОСТ Р 53783-2010 - п.70 - Приложение к Письму Росаккредитации "О применении стандарта" №25426/05-ДГ от 15.12.2020).

Идентификационный (заводской, регистрационный) № 235692 (630 кг.).

Адрес установки: г. Тюмень, ул. Федюнинского, дом. 60, корп. -, подъезд 1

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п.п.	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583 - 2019	Обозначение нормативного документа
	При проверки не выявлено.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий *	
	(дата проверки)	(подпись, штамп)
		(Ф.И.О.)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п.п.	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	При проверки не выявлено.		-
			-
			-
			-
			-

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации.

- Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
- Допускается использовать лифт по назначению.

Специалист

Ястребов Е.А.
(Подпись)

Ястребов Е.А.
(Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
Представитель владельца лифта

Щепелин Д.П.
(Подпись)

Щепелин Д.П.
(Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации

Шашков А.С.
(Подпись)

Шашков А.С.
(Ф.И.О.)

Настоящий акт подлежит хранению с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
«СИБИРЬ»**

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3, пом. 7, тел / факс (3452) 34-45-25, 34-45-27

E-mail: <http://ic-sibir@bk.ru>

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) **RA.RU.27ЛФ66**

г. Тюмень

«21» марта 2022 г.

Руководителю эксплуатирующей организации
ООО «УК «Дуэт»

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Ястребовым Е.А., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «ЛИФТТЕХНИК» нач.уч. Шашкова А.С.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ООО «УК «Дуэт» инж. энерг. Щепелина Д.П.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 (ГОСТ Р 53783-2010 - п.70 - Приложения к Письму Росаккредитации "О применении стандарта" №25426/05-ДГ от 15.12.2020).

Идентификационный (заводской, регистрационный) № 235669 (400 кг.).

Адрес установки: г. Тюмень, ул. Федюнинского, дом. 60, корп. -, подъезд 2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п.п.	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583 - 2019	Обозначение нормативного документа
	При проверке не выявлено.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий *	
	(дата проверки)	(Ф.И.О.)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п.п.	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	При проверке не выявлено.		-
			-
			-
			-
			-

* Заполняется в формате - до « 20 г.


Рекомендации.

- Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
- Допускается использовать лифт по назначению.

Специалист Ястребов Е.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
Представитель владельца лифта Щепелин Д.П.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации Шашков А.С.
(Подпись) (Ф.И.О.)



Настоящий акт подлежит хранению с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
«СИБИРЬ»**

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3, пом. 7, тел / факс (3452) 34-45-25, 34-45-27
E-mail: <http://ic-sibir@bk.ru>

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) **RA.RU.27ЛФ66**

г. Тюмень

«21» марта 2022 г.

Руководителю эксплуатирующей организации
ООО «УК «Дуэт»

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Ястребовым Е.А., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЛИФТТЕХНИК" нач.уч. Шашкова А.С.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ООО «УК «Дуэт» инж. энерг. Щепелина Д.П.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 (ГОСТ Р 53783-2010 - п.70 - Приложение к Письму Росаккредитации "О применении стандарта" №25426/05-ДГ от 15.12.2020).

Идентификационный (заводской, регистрационный) № 235691 (630 кг.).

Адрес установки: г. Тюмень, ул. Федюнинского, дом. 60, корп. -, подъезд 2

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п.п.	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583 - 2019	Обозначение нормативного документа
	При проверке не выявлено.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий *	
	(дата проверки)	(Ф.И.О.)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п.п.	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	При проверке не выявлено.		-
			-
			-
			-
			-

* Заполняется в формате - до « » 20 г.


Рекомендации.

- Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
- Допускается использовать лифт по назначению.

Специалист Ястребов Е.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
Представитель владельца лифта Щепелин Д.П.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации Шашков А.С.
(Подпись) (Ф.И.О.)



Настоящий акт подлежит хранению с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
«СИБИРЬ»**

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3, пом. 7, тел / факс (3452) 34-45-25, 34-45-27
E-mail: <http://ic-sibir@bk.ru>

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) **RA.RU.27ЛФ66**

г. Тюмень

«21» марта 2022 г.

Руководителю эксплуатирующей организации
ООО «УК «Дуэт»

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Ястребовым Е.А., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО «ЛИФТТЕХНИК» нач.уч. Шашкова А.С.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ООО «УК «Дуэт» инж. энерг. Щепелина Д.П.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 (ГОСТ Р 53783-2010 - п.70 - Приложение к Письму Росаккредитации "О применении стандарта" №25426/05-ДГ от 15.12.2020).

Идентификационный (заводской, регистрационный) № 235668 (400 кг.).

Адрес установки: г. Тюмень, ул. Федюнинского, дом. 60, корп. -, подъезд 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барабаном трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п.п.	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583 - 2019	Обозначение нормативного документа
	При проверке не выявлено.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий *	
	(дата проверки)	(Ф.И.О.)
	(подпись, штамп)	

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п.п.	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	При проверке не выявлено.		-
			-
			-
			-
			-
			-

* Заполняется в формате - до « » 20 г.

Рекомендации.

- Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
- Допускается использовать лифт по назначению.

Специалист

Ястребов Е.А.

(Подпись)

(Ф.И.О.)



С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:

Представитель владельца лифта

(Подпись)

Щепелин Д.П.

(Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации

(Подпись)

Шашков А.С.

(Ф.И.О.)

Настоящий акт подлежит хранению с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования.



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
«СИБИРЬ»**

625048, г. Тюмень, ул. М. Горького, д. 3, пом. 7, тел / факс (3452) 34-45-25, 34-45-27
E-mail: <http://ic-sibir@bk.ru>

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) **RA.RU.27ЛФ66**

г. Тюмень

«21» мая 2022 г.

Руководителю эксплуатирующей организации
ООО «УК «Дуэт»

АКТ

периодического технического освидетельствования лифта

Мною, специалистом Ястребовым Е.А., в присутствии представителя специализированной организации, предъявившей лифт ООО "ЛИФТТЕХНИК" нач.уч. Шашкова А.С.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

и представителя владельца лифта ООО «УК «Дуэт» инж. энерг. Щепелина Д.П.

(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ 34583-2019 (ГОСТ Р 53783-2010 - п.70 - Приложения к Письму Росаккредитации "О применении стандарта" №25426/05-ДГ от 15.12.2020).

Идентификационный (заводской, регистрационный) № 235690 (630 кг.).

Адрес установки: г. Тюмень, ул. Федюнинского, дом. 60, корп. -, подъезд 3

Результаты периодического технического освидетельствования лифта

1. Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы (~~не~~) соблюдаются.
2. Результаты технического контроля оборудования лифта и установки оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
3. Функционирование лифта (~~не~~) соответствует руководству (инструкции) по эксплуатации изготовителя.
4. Устройства безопасности лифта (~~не~~) функционируют в соответствии с установленными требованиями.
5. Результаты испытания изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуального контроля и измерительного контроля заземления (зануления) оборудования лифта положительные (~~отрицательные~~).
6. Результаты испытания сцепления тяговых элементов с канатоведущим шкивом (барabanом трения) и испытания тормозной системы на лифте с электрическим приводом положительные (~~отрицательные~~).
7. Выявленные при техническом освидетельствовании дефекты, неисправности, несоответствия, приведены в таблицах 1 и 2 настоящего акта.

Таблица 1

№ п.п.	Отрицательные результаты проверки функционирования устройств безопасности лифта по Е.4.1 и отрицательные результаты испытаний лифта по Е.3.1, дефекты, неисправности, несоответствия, создающие недопустимый уровень риска при эксплуатации лифта, в соответствии с приложением А ГОСТ 34583 - 2019	Обозначение нормативного документа
	При проверке не выявлено.	
	Отметка об устранении дефектов, неисправностей, несоответствий *	
	(дата проверки)	(Ф.И.О.)

* Заполняет специалист испытательной лаборатории (центра), проводивший проверку устранения дефектов, неисправностей, несоответствий.

Таблица 2

№ п.п.	Выявленные дефекты, неисправности, несоответствия более низкого уровня риска	Обозначение нормативного документа	Рекомендуемый срок устранения*
	При проверке не выявлено.		-
			-
			-
			-
			-

* Заполняется в формате - до « 20 г.


Рекомендации.

- Приостановить использование лифта по назначению до устранения нарушений, указанных в таблице 1 настоящего акта.
- Устранить дефекты и несоответствия, указанные в таблице 2 в рекомендованные сроки
- Допускается использовать лифт по назначению.

Специалист Ястребов Е.А.
(Подпись) (Ф.И.О.)

С результатами периодического технического освидетельствования ознакомлены:
Представитель владельца лифта Щепелин Д.П.
(Подпись) (Ф.И.О.)

Представитель специализированной организации Шашков А.С.
(Подпись) (Ф.И.О.)



Настоящий акт подлежит хранению с паспортом лифта до срока следующего периодического технического освидетельствования.